

situace u propustku č.5 tj. u p.č. 61.

Byla provedena kontrola stavu na místě.

Technologicky je propustek provedený správně. Převádí srážkové vody skrz těleso komunikace.

Naplavenina pod propustkem je způsobena rychlým odtáním sněhu z horní louky.

Množství protékající vody je patrné na vymletém korytě, které vede z horní louky k tomuto propustku.

Stav budeme samozřejmě sledovat a pokud by se projevil nějaký problém s funkčností propustku tak ho budeme řešit.



SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39

405 02 Děčín I

www.sam-cl.cz